

Medidor de cilindros

Controla la tolerancia de tus troqueles fácilmente

Herramienta de verificación que mide el gap de los cilindros de troquelado con una tolerancia de $\pm 3 \mu\text{m}$, para detectar a tiempo qué cilindro necesita reparación.



LECTURA DIRECTA SOBRE LA PISTA DE APOYO

$\pm 3 \mu\text{m}$

TOLERANCIA ACEPTABLE

Dentro de tolerancia

Se considera que el cilindro está en **buenas condiciones** con una tolerancia de **± 3 micras** respecto a sus medidas teóricas.

Ambos lados

PISTAS DE APOYO

Fuera de tolerancia

La interpretación de los resultados fuera de esas cifras **depende de varios factores** y del tipo de trabajo a realizar. Nuestro servicio técnico ayuda a decidir si toca reparar o sustituir.

EQUIPOS DE CONVERTING

Controla la tolerancia de tus troqueles fácilmente



CÓMO SE LEEN LOS RESULTADOS

La precisión es garantía de calidad

VENTAJAS

Por qué medir antes de montar

01

Mantenimiento constante

Mide la tolerancia de tus cilindros muy fácilmente siempre que lo necesites.

02

Colocación sencilla

Lleva incorporado un sistema de sujeción robusto que mide los cilindros por ambos lados.

03

Fácil funcionamiento

Cualquier operario puede utilizarlo e interpretar sus resultados, sin conocimientos técnicos.

04

Ahorra costes

No verificar el correcto funcionamiento del cilindro puede comportar pérdidas de productividad.

SIGUIENTE PASO

¿Tus cilindros están dentro de tolerancia?

Te enviamos el medidor y te explicamos cómo interpretar la lectura en tu propia máquina.

TECNOCUT · BARCELONA

Rambla Solanes, 21
08940 Cornellà de Llobregat
+34 93 261 05 83
tecnocut@tecnocut.com
www.tecnocut.com